

자동차 배출가스검사·시동불량 정비중 사망사고 발생경보 안내

Quick Message

- ① 배출가스 검사시, **뒷바퀴 등 회전부**(위험영역)에 접근금지 또는 **방호덮개** 설치!!!
- ② **수동변속기** 자동차는 **검사정비 전·후** 반드시 **주차(P)** 또는 **중립(N)** 위치 확인!!!



< 22. 7. 11. 배출가스 검사 중 >

< 22. 8. 3. 차량 정비 중 >



배출가스검사(2인1조)시

매연 측정프로브 제거 과정에서
측정프로브와 함께 회전 중인 차량 뒷바퀴와
동력계 로울러 사이에 말려들어감



시동불량 차량 점검중

원인미상의 발진으로
차량이 리프트 지주대에 충돌하였고
차량 문과 차량 운전석 사이에 끼임

검사·정비 시 안전조치

- 2인1조 협업시, 자신의 검사·정비로 인해 협업 근로자가 위험한 상황에 노출되지 않도록 조치
- 수동변속기 자동차는 시작 전 및 종료 후 반드시 주차(P) 또는 중립(N) 위치 확인
- 검사 중, 회전부(위험영역)에 접근금지 또는 방호덮개 설치

검사·정비 시작 전 확인사항

- 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우,
근로자 작업위치(위험영역 접근 금지 등), 교육(근로자 임무 등), 작업방법(검사 후 주차 또는
중립 확인 등) 및 방호장치(동력계 비상정지 장치) 등 위험방지를 위한 조치

동력계 회전부(위험영역) 방호조치 설치(예시)

